

АКТ
общего (осеннего) осмотра зданий (о готовности к зиме)

сентябрь 2021г.

Дом № 28 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Ленина
Управляющая организация ООО «СпецРемСтрой» города Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1962 материал стен панельный
Число этажей 5 наличие подвала подвоя

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, зам директора управляющей организации Митюшкиной М. А.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Петровой К.Ю. провела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша требуется кап. ремонт

б) чердачное помещение и вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты _____

е) подвальные помещения естествен. вентиляцией

ж) отмостка вокруг здания удовл.

з) система центрального отопления воен. опрессована
прошлой

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Ленина 26А
воен. ревизия

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

согласно графика проверок.

м) электрохозяйство

вып. предосмотр

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

Выводы и предложения:

Дом готов к эксплуатации
в отопительный сезон
2021-2022

Председатель комиссии: зам директор Митюшкина М.А.

Члены комиссии: техник Петрова К.Ю.

сл. сантехник Рутьков А.В.

электромонтер Солодун А.В.