

АКТ
общего (осеннего) осмотра зданий (о готовности к зиме)

сентябрь 2021г.

Дом № 37 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Ленина
Управляющая организация ООО «СпецРемСтрой» города Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1969 материал стен панель
Число этажей 5 наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, зам директора управляющей организации Митюшкиной М. А.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Петровой К.Ю. провела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша требуется кап. ремонт

б) чердачное помещение и вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания ремонт не требуется

д) входные двери и оконные переплеты _____

е) подвальные помещения вентилья. естествен

ж) отмостка вокруг здания _____

з) система центрального отопления вып. промывка
опрессовка

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные вып ревизия
2/аннотация

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

согласно графику проверок.

м) электрохозяйство

был проосмотр

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

Выводы и предложения:

Дом готов к эксплуатации в отопительный период 2021 - 2022г.

Председатель комиссии: зам директор Митюшкина М.А.

Члены комиссии: техник Петрова К.Ю.

сл. сантехник Рульков А.В.

электромонтер Солодун А.В.