

АКТ
общего (осеннего) осмотра зданий (о готовности к зиме)

сентябрь 2021г.

Дом № 14 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Митюшского
Управляющая организация ООО «СпецРемСтрой» города Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1980 материал стен камень
Число этажей 5 наличие подвала техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, зам директора управляющей организации Митюшкиной М. А.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Петровой К.Ю. провела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удов.
- б) чердачное помещение и вентиляция _____
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____
- г) фасад здания удов.
- д) входные двери и оконные переплеты _____
- е) подвальные помещения вентиляция естественная
- ж) отмостка вокруг здания удов.
- з) система центрального отопления вып. промывка
отпрессовка
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло М. Торьского 1
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные вып. ревизия

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

согласно графика проверок

м) электрохозяйство

вып. прооросметр

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

Выводы и предложения:

Дом готов к эксплуатации
в отопительный сезон
2021-2022г.

Председатель комиссии: зам директор Митюшкина М.А.

Члены комиссии: техник Петрова К.Ю.

сл. сантехник Рутьков А.В.

электромонтер Солодун А.В.