

АКТ
общего (осеннего) осмотра зданий (о готовности к зиме)

сентябрь 2022г.

Дом № 27 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Ленина
Управляющая организация ООО «СпецРемСтрой» города Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1959 материал стен кирпич
Число этажей 7 наличие подвала т/подполоче

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, зам директора управляющей организации Митюшкиной М. А.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Петровой К.Ю. провела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша удови.

б) чердачное помещение и вентиляция естественная вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания _____

г) фасад здания требуются ремонт

д) входные двери и оконные переплеты удови.

е) подвальные помещения естественная вентиляция

ж) отмостка вокруг здания удови.

з) система центрального отопления вып. промывка
спрессовка

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло В. Андриановой 64

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные вып. ревизия
защита

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

согласно графику проверок

м) электрохозяйство

вып. преобразоват

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

Выводы и предложения:

Дош готов к эксплуатации
в отопительный сезон
2022 - 2023г

Председатель комиссии: зам директор Митюшкина М.А.

Члены комиссии: техник Петрова К.Ю.

сл. сантехник Рульков А.В.

электромонтер Прокопий Д.А.