

АКТ
общего (осеннего) осмотра зданий (о готовности к зиме)

сентябрь 2022г.

Дом № 63/10 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Лемкина
Управляющая организация ООО «СпецРемСтрой» города Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1965 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, зам директора управляющей организации Митюшкиной М. А.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Петровой К.Ю. провела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удови.
- б) чердачное помещение и вентиляция удови.
вентиляция естествен.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удови.,
закреплены
- г) фасад здания удови.
- д) входные двери и оконные переплеты удови.
- е) подвальные помещения вентиляция естествен.
- ж) отмостка вокруг здания ремонт не требуется
- з) система центрального отопления вып. промывка
прессовка
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло _____
Читевского 12а
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные вып. ревизия
з/арматуро

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

согласно графику проверок

м) электрохозяйство

вып. просмотр

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

Выводы и предложения:

Работы готовы к эксплуатации
в отопительный период
2022-2023г.

Председатель комиссии: зам директор Митюшкина М.А.

Члены комиссии: техник Петрова К.Ю.

сл. сантехник Рульков А.В.

электромонтер Прокопий Д.А.