

**АКТ**  
**общего (осеннего) осмотра зданий (о готовности к зиме)**

сентябрь 2022г.

Дом № 7 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) Четверского  
Управляющая организация ООО «СпецРемСтрой» города Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1992 материал стен кирпич  
Число этажей 9 наличие подвала подвал

**Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:**

Комиссия в составе председателя, зам директора управляющей организации Митюшкиной М. А.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

в присутствии техника Петровой К.Ю. провела проверку готовности к эксплуатации  
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша ремонт не требуется

б) чердачное помещение и вентиляция естественная вентиляция

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания удовл.

д) входные двери и оконные переплеты естественная вентиляция

е) подвальные помещения удовл.

ж) отмостка вокруг здания удовл.

з) система центрального отопления вып. прошивка  
опрессовка

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло М. Горького Та

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные вып. ревизия  
з. /арматуры

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

согласно графику проверок

м) электрохозяйство

вып. проеросмотр

## 2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

### Выводы и предложения:

Дом готов к эксплуатации  
в отопительный период  
2022-2023г

Председатель комиссии: зам директор Митюшкина М.А.

Члены комиссии: техник Петрова К.Ю.

сл. сантехник Рутьков А.В.

электромонтер Прокопий Д.А.