

АКТ
общего (осеннего) осмотра зданий (о готовности к зиме)

сентябрь 2023г.

Дом № 63/10 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Ленина
Управляющая организация ООО «СпецРемСтрой» города Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1965 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, зам директора управляющей организации Митюшкиной М. А.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Маляровой Е.В. провела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша удовл.
- б) чердачное помещение и вентиляция удовл.
вентиляция естественная
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания удовл.
- г) фасад здания удовл.
- д) входные двери и оконные переплеты удовл.
- е) подвальные помещения вентиляция естественная
- ж) отмостка вокруг здания ремонт не требуется
- з) система центрального отопления Взля. фронтонка,
опрессовка
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло Читовского 12а
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные Взля. февидно
З/аффманурзи

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей) согласно графику проверок

м) электрохозяйство вып. профосмотр

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом _____

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечен

Выводы и предложения:

Дома готовы к эксплуатации
в отопительный период 2023-
2024г.

Председатель комиссии: зам директора Митюшкина М.А.

Члены комиссии: техник Малярова Е.В.

сл. сантехник Рульков А.В.

электромонтер Прокопий Д.А.

