

АКТ
общего (осеннего) осмотра зданий (о готовности к зиме)

сентябрь 2024г.

Дом № 37а или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) _____
Управляющая организация ООО «СпецРемСтрой» города Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1971 материал стен панель
Число этажей 5 наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, зам директора управляющей организации Митюшкиной М. А.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Маляровой Е.В. провела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша вып. капит. ремонт в 2023г
в хорошем состоянии
- б) чердачное помещение и вентиляция естеств. вентиляц.
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания вып. капит. ремонт в 2023г, в хорошем сост.
- г) фасад здания в удовл. сост.
- д) входные двери и оконные переплеты в удовл. сост.
- е) подвальные помещения естеств. вентиляц.
подготовлено отоплением
- ж) отмостка вокруг здания в удовл. состоянии
- з) система центрального отопления вып. обслуживание
работает, в рабочем состоянии
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло В. Андрианов 64
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные вып. работы
3! арматуры

