

АКТ
общего (осеннего) осмотра зданий (о готовности к зиме)

сентябрь 2024г.

Дом № 2 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) Тереминский
Управляющая организация ООО «СпецРемСтрой» города Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1988 материал стен кирпич
Число этажей 5 наличие подвала подвал

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, зам директора управляющей организации Митюшкиной М. А.
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

в присутствии техника Маляровой Е.В. провела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша в удовлетв. состоянии
- б) чердачное помещение и вентиляция естественное вентилирование
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в рабочем состоянии
- г) фасад здания в удовлетв. состоянии
- д) входные двери и оконные переплеты в удовлетв. состоянии
- е) подвальные помещения вентилирование естественное, в администр. кет
- ж) отмостка вокруг здания в удовлетв. состоянии
- з) система центрального отопления вып. промывка, обпрессовка, в рабочем состоянии
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло М. Горького та
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные вып. ревизия
З/ф. Шапур

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске эксплуатации печей)

согласно графику
период проверки

м) электрохозяйство

был проинспектирован
в установленном порядке

2. Обеспеченность:

а) котельных – топливом

б) жителей - углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)

в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц

обеспечен

Выводы и предложения:

Дом готов к эксплуатации
в отопительный период 2024-2025

Председатель комиссии: зам директора Митюшкина И.А.

Члены комиссии: техник Малярова Е.В.

сл. сантехник Рульков А.В.

электромонтер Прокопий Д.А.